

ISIFLO SPRINT NEJJEDNODUŠŠÍ MONTÁŽ

Spojení PE potrubí s ISIFLO SPRINT - spojky nerozebírejte

1. Kolmo zařízněte potrubí a začistěte případné nečistoty. Zkoste maximálně 1 mm hranu potrubí.
2. Případně zasuňte podpůrnou vsuvku (viz naše doporučení výše).
3. Označte na potrubí hloubku zasunutí (každá spojka má tuto hloubku označenou na těle).
4. S mírným pootočením potrubí nasuňte spojku na potrubí. Pootočení spojky (nebo potrubí) snižuje sílu potřebnou k nasunutí.



Montáž ISIFLO SPRINT do jiných armatur

V případě montáže závitové spojky do odpovídajícího protikusu použijte klíč v černé (značené) části spojky.

Demontáž ISIFLO SPRINT

1. Pro demontáž potrubí je možné použít pouze standardní klíč. Povolním matky dojde k povolení spoje, tím je možné následně vysunout potrubí ze spojky. U větších rozměrů PE a některých typů potrubí musíte roztáhnout jističí bílý kroužek a teprve potom bude možné potrubí vytáhnout.
2. V případě demontáže a následného použití doporučujeme (pro 100% garanci spoje) vyměnit vnitřní komponenty (2.1.151SPR).
3. Výměnnou sadu vložte ve správném pořadí do spojky a utáhněte rukou matku spojky. Finální dotažení matky proveďte klíčem do okamžiku, kdy ucítíte „kliknutí“ mezi tělem a matkou výrobku. Při „kliknutí“ dochází ke správnému utěsnění spoje.
4. Spojka je připravena k použití. Tzn. pouze nasuňte na potrubí, nic nerozebírejte, ani neutahujte.

